PFLEIDERER

Čistenie a udržiavanie dekoratívnych povrchov PFLEIDERER

Povrchy Pfleiderer je ideálne čistiť priebežne počas používania. Spravidla sa čistia mastné znečistenia spôsobené pri varení alebo pečení, odtlačky prstov, zvyšky tekutín a rôzne škvrny. Čistenie sa doporučuje vykonávať pravidelne teplou vodou a handričkou. Ak niektoré nečistoty po takomto čistení zostávajú na povrchu viditeľné, je potrebné použiť vhodné komerčne dostupné prostriedky na umývanie riadu alebo univerzálne čistiace prostriedky rozpúšťajúce mastnotu (bez silikónov a éterických olejov).

POSTUP:

1.Najskôr sa ošetrí plocha čistou horúcou vodou. Silné znečistenie sa najkôr namočí a následne sa utrie handričkou nepúšťajúcou vlákna.


2.Ak čistá horúca voda nepomôže, použijeme odmasťovacie čistiace prostriedky. Čistí sa rovnomerne v jednom smere a ideálne je vyhnúť sa pruhom. Čistiace prostriedky majú malý alebo žiadny čas na to, aby pôsobili na znečistenie. V závislosti od znečistenia sa nechá rozotrený čistiaci prostriedok pôsobiť 30 sekúnd až 2 minúty. Potom zvyšky čistiaceho prostiedku utrite papierovou utierkou a hneď handričkou z mikrovlákna namočenej do horúcej vody. Následne sa suchou handričkou nepúštajúcou vlákna zotrie dosucha. Pozor, ak sú už na ploche nanesené viaceré vrstvy iných prostriedkov z predošlého čistenia tak sa môže vytvoriť na povrchu film, preto tento proces je nutné opakovať dovtedy, kým sa nevyčistia všetky predchádzajúce nanesené vrstvy. V prípade dlhšej doby pôsobenia znečistenia môže byť potrebné postup zopakovať z dôvodu tvorby vrstiev alebo v prípade obzvlášť ťažko odstrániteľných zvyškov.

ODPORÚČANÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY UNIVERZÁLNE:







POSTUP ČISTENIA:



1.Špinavý povrch



2.Utrieť vlhkou handričkou namočenou do horúcej vody



3.Utrite dosucha




4.Čistiaci prostriedok naneste na celú plochu



5.Po skončení pôsobenia čistiaceho prostriedku odstráňte zvyšky handričkou z mikrovlákna namočenej do horúcej vody alebo papierovou utierkou



6.Vrch dosky následne rovnomerne utrite do sucha bavlnenou handričkou



7.Výsledok je čistý povrch bez šmúh

Inštrukcie pri čistení

Dekoratívne povrchy Pfleiderer sa musia pravidelne čistiť. Kontaminácia v akejkoľvek forme by mala byť čo najskôr odstránená.

-znečistenie mastnotou môže viesť k trvalým zmenám povrchu pri dlhšom ponechaní alebo opakovanom znečistení bez čistenia. Znečistenia by mali byť odstránené najneskôr do 12 hod.
-pri každodennom používaní a pri čistení sa vyhýbajte stojacej vode a ihneď utrite
-nie je potrebné používať ošetrovacie prostriedky ako sú oleje na nábytok alebo leštidlá
-ošetrujúce ,,balzamové,, prostriedky s prísadami aloe vera na doplnenie lipidov vytvárajú na povrchoch film, ktorý sa ťažko odstraňuje. Tieto sa neodporúčajú na čistenie
-čistiacim prostriedkom alebo čistiacim handrám a špongiám, ktoré obsahujú abrazívne zložky by ste sa mali za každú cenu vyhnúť, lebo môžu nenávratne zničiť jemný povrch. Dlhším pôsobením takýchto čistiacich prostriedkov sa môžu vytvoriť mikroprasklinky, alebo môže dôjsť ku skrehnutiu povrchu s následnými neopraviteľnými škvrnami
-všetky agresíne čistiace prostriedky alebo odstraňovače vodného kameňa pre kávovary môžu zostať na povrchu len veľmi krátky čas. Akékoľvek kvapky z takýchto prostriedkov musia byť okamžite odstránené
-pri prvom použití čističom vodného kameňa je potrebné vykonať test na nenápadmom mieste
-nepoužívajte čistiace prostriedky so silnými kyselinami alebo kyslími soľami. Patria sem odvápňovače na báze kyseliny mravčej alebo amidosulfónovej, čističe odpadových vôd, kyselina chlórovodíková, leštidlá na striebro všetkých druhov a čističe rúr
-agresívne čistiace prostriedky s prísadami ako chlórnan sodný alebo peroxid vodíka je potrebné ihneď po použití niekoľkokrát odstrániť vlhkou handričkou
-neodporúča sa používať parné čističe
-benzín, riedidlo, kyselina octová, odstraňovač laku na nechty a podobné látky s vysokým obsahom rozpúšťadiel a alkoholu môže viesť k prasklinám alebo bielym lomom ak sa neodstránia ihneď
-vysokokvalitné povrchy Pfleiderer nie sú korozívne ani neoxidujú. Nevyžadujú žiadnu ďalšiu povrchovú úpravu napr.lak,olej alebo iné nátery

ODPORÚČANÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠPECIÁLNE:



Skladom v Stolar coop, s.r.o.



POPIS PRODUKTU

REDOCOL greenline Finish XTreme matt je čistiaci prostriedok na povrchy pripravený na použitie, špeciálne vyvinutý na čistenie matných, veľmi matných a extrémne matných povrchov. Účinne čistí napríklad ABS a PP hrany, povrchy linolea, ale aj potiahnuté alebo lakované kompozitné dosky alebo kompaktné dosky s matným povrchom. Kód produktu: 755.9028

VÝHODY PRODUKTU

- Vynikajúci čistiaci účinok
- Odstraňuje mastnú špinu, odtlačky prstov atď.
- Čistí bez zanechania šmúh
- Ideálne na dočisťovanie po konečnej montáži
- Biologicky rozložiteľný

TIPY

Pri silnom znečistení nastriekajte Finish priamo na povrch a nechajte pôsobiť. Na ľahšie a bežné znečistenie naneste čistiaci prostriedok na čistú handričku z mikrovlákna a rovnomerne utrite a vyčistite povrchy. Nepoužívajte na horúce povrchy!